

# 21-04-2022 **recomendación** 2022-1

## Actuación frente a Pasos a Nivel Sin Protección

Se han detectado casos en los que Responsables de Circulación **se han negado** a autorizar el franqueo de un Paso a Nivel sin protección mediante la notificación correspondiente PN-L 5.6 provocando incidencias con discrepancias y retrasos.

Esta forma de proceder está establecida con claridad en el **Procedimiento 7 del LNM** y por ello es la que debemos aplicar en los casos que describe.

**NO DEBEMOS FRANQUEAR EN NINGÚN CASO**, y menos bajo presiones, un **PASO A NIVEL SIN PROTECCIÓN SIN LA NOTIFICACIÓN** reglamentaria que, como decimos, es el **TELEFONEMA PN L 5.6** una vez que estemos detenidos ante el PN.

### RECOMENDACIÓN

Cuando estemos detenidos ante un PN sin protección, **NO DEBEMOS FRANQUEARLO SIN LA NOTIFICACIÓN PN L 5-6.**

Si se produjera alguna incidencia por **aplicar escrupulosamente lo establecido en el Procedimiento 7 del LNM**, es necesario **realizar el PAI correspondiente** y enviar copia a la sección sindical.

En el siguiente enlace puedes acceder al [Procedimiento 7 del LNM](#).

**COMISIÓN EJECUTIVA SEMAF**